

Акт
обследования

16 марта 2018 года

г. Омск

Мы, нижеподписавшиеся:

Шеховцова Валерия Валерьевна – ведущий специалист отдела управления имуществом управления муниципальной собственности департамента имущественных отношений Администрации города Омска,

Савельев Дмитрий Александрович – директор ООО «Кинопрокат Омск Плюс».

Составили настоящий акт обследования объекта концессионного соглашения от 22.11.2013 – одноэтажного строения – штаба, общей площадью 881,50 кв.м, литер Ф, 1900 года постройки, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5А (далее- объект), зафиксировали следующее.

В момент осмотра на объекте не ведутся строительные-монтажные работы, деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта не осуществляется.

Приложение:

- фотографии объекта на 5 л. в 1 экз.

Подписи:

 В.В. Шеховцова

Д.А. Савельев

Акт
обследования

24 ноября 2016 года

г. Омск

Мы, нижеподписавшиеся:

Макарин Юрий Юрьевич – начальник управления муниципальной собственности департамента имущественных отношений Администрации города Омска,

Шеховцова Валерия Валерьевна – ведущий специалист отдела управления имуществом управления муниципальной собственности департамента имущественных отношений Администрации города Омска,

Савельев Дмитрий Александрович – директор ООО «Кинопрокат Омск Плюс»,

Свитнев Алексей Борисович – представитель ООО «Кинопрокат Омск Плюс».

Составили настоящий акт обследования объекта концессионного соглашения от 22.11.2013 – одноэтажного строения – штаба, общей площадью 881,50 кв.м, литер Ф, 1900 года постройки, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5А, зафиксировали следующее.

1. Здание возведено;
2. В отношении инженерных систем:
 - смонтирован тепловой узел;
 - оборудована электрощитовая;
 - оборудована вентиляционная камера;
 - частично проведена разводка инженерных коммуникация (трубы отопления подведены на 1 и 2 этажах, радиаторы частично установлены, нет противопожарной системы);
3. Установлены окна и двери;
4. На части площади первого этажа пол не залит стяжкой;
5. Внутренней отделки нет (кирпичные стены);
6. Отсутствует часть (около 20%) кровли.

В момент осмотра на объекте ведутся строительно-монтажные работы.

Подписи:

Ю.Ю. Макарин

В.В. Шеховцова

Д.А. Савельев

А.Б. Свитнев